

調査地点名及び調査内容

2018年度（平成30年度）

	地点番号	調査地点名	生活環境項目	健康項目	栄養塩類	底質	要監視項目
備讃瀬戸	1	◎ 36-1 34° 27' 26" (緯度) 133° 24' 47" (経度)	○	○	○	○	
	2	◎ 36-2 34° 26' 36" 133° 26' 23"	○	○	○	○	
	3	36-3 34° 25' 24" 133° 26' 48"	○	○	○		
	4	36-4 34° 25' 41" 133° 25' 06"	○	○	○		
	5	◎ 36-12 34° 23' 01" 133° 25' 34"	○	○	○		
	6	◎ 36-13 34° 21' 50" 133° 26' 10"	○		○		○
燧灘北西部	7	◎ 35-60 34° 20' 46" 133° 19' 06"	○		○		
	8	35-65 34° 25' 13" 133° 16' 01"	○	○	○		
芦田川	9	◎ 上戸手	○	○	○		○
	10	◎ 中津原	○	○	○		○
	11	◎ 山手橋	○	○	○		○
	12	◎ 小水呑橋	○	○	○		
高屋川	13	◎ 川北	○	○	○		
	14	◎ 横尾	○	○	○		
瀬戸川	15	◎ 山片橋	○	○			
	16	川崎橋	○				
	17	◎ 観音橋	○	○	○		○
河手川	18	河手橋	○				
福川	19	神島ポンプ場上流	○	○			
加茂川	20	国信橋	○	○			
四川	21	四川貯水池	○		○		
深山川	22	楠田橋	○	○			
井溝川	23	新茶屋橋	○	○	○		
吉野川	24	吉野川	○		○		
戸手川	25	戸手川	○		○		
有地川	26	有地川	○		○		
神谷川	27	神谷川	○		○		
小田川	28	岡山県・広島県境界	○	○	○		
藤井川	29	◎ 講和橋	○	○	○		○
本郷川	30	◎ 荒神橋	○				
	31	◎ 吾妻橋	○	○	○		
羽原川	32	◎ 本庄神社前	○	○	○		
山南川	33	◎ 矢川	○	○	○		
上井手幹線水路	34	丸川分水工	○				
道三川	35	光南町	○				
水呑幹線水路	36	矢の浦橋	○	○	○		
麿川地水路	37	釜屋樋門	○	○	○		
新涯幹線水路	38	箕島町唐樋	○	○	○		
	39	松浜樋門	○	○	○		
下井手幹線水路	40	川口町一ツ樋	○		○		
	41	国道182号線バイパス陸橋	○				
手城川	42	手城排水機	○	○	○		
	43	大津野ポンプ場	○	○	○		
備讃瀬戸	44	鞆の浦	○				
燧灘北西部	45	シーパーク大浜	○				
	46	クレセントビーチ	○				
新川	47	新川	○		○		
竹田川	48	竹田橋	○		○		
高屋川	49	栄橋	○		○		

注：上戸手，中津原，山手橋，小水呑橋，川北，横尾は，国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所の調査。
◎は環境基準点。